

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
423	GAS		1				Skilting				
423	Skasenden		1				Vanskelig å finne turstier i nærområdet				
423	Grue Service	1					Rampe mangler rekkverk på venstre side. Glipe mellom veggen og rekkverk. Kan kjøre seg fast med rullestol				
423	Grue kommune	1					Ikke HC toalett på rådhuset				
423	Grue sentrum	1					Reklameskilt blokkerer fortau for rullestolbrukere og synshemmede				
423	kommunegården/ helsestasjonen	1					Størrelsen på wc				
423	GAS kommunegården		1				Mangler skilting til tjenester og avdelinger. Ikke godt nok skilting				
423	kommunegården/helsestasjon	1					Ujevne rampe. Ødelagte plater				
423	kommunegården/helsestasjon	1					Manuelle dører. Hovedinngang				
423	kommunegården/helsestasjon og kantina	1	1				HC parkering skilt i en busk, parkeringen er lengst unna inngang				
423	GAS kommunegården		1				Vanskelig å finne Soltun på GAS. Trenger tydelig skilting				
423	Grue Kirke	1				1	Mangler Rullestolrampe hovedinngang. Tømme plass for farlig avfall? Forurensingsfarer?				
423	Skyrudsbygget	1					Trapper				
423	Frivillighetssentralen	1					Trapper				
423	GBUS			1			Elever har vondt i hode. Dårlig ventilasjon og vinduer som ikke kan åpnes				
423	GAS kommunegården						Parkeringsplassen for besøkende er hullete				
423	Furubo legesenter	1					Humplete asfalt, ujevnt				
423	Transport Grue	1					Dårlig bussforbindelse til og fra vestsiden til sentrum				

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
423	Kommunegården bofellesskap GAS		1				Vanskelig for taxi og ambulanse å finne frem- bedre å tydligere skilting				
423	GBUS			1			Elever har vondt i hodet. Dårlig ventilasjon og vinduer som ikke kan åpnes				
423	Kirkenær omsorgssenter	1					HC dør hovedinngang fungerer ikke som den skal				
425	Kaffegata	1	1				Trafikksikkerhet.				
425	Flisa barneskole	1					Ikke tilpasset rullestolbrukere				
425	Hof Kirke	1					komme til den må du reise over plenen. Vanskelig vinter, vår og sommer. Er du rullestolbruker og er på begravelse i Hof kirke kan du ikke følge kista ut. Om du er rullestolbruker og er brud eller brudgom kan du eller ikke ektefellen ut hoveddøra. Hof kirke er Solørs konsertkirke og det er en skamplett at rullestol ikke har tilgang kun sommerstid midtskips.				
425	Stormarkedet			1		1	Planer for rampe og tilgang hoveddør for rullestolbrukere foreligger, men har ikke blitt iverksatt.				
425	Gang og sykkel vei Flisa	1				1	Doktorgropa er hullete Hovedinngangen er ikke tilrettelagt. Inngangen for HC er på sydsiden av kirken, som nå er stengt pga. rasfare og er dårli måkt på vinteren. Mange uføre blir stengt ute fra og besøke Kirken				
425	Biblioteket og informasjon i Åsnes	1					HC heis, manglende skilting ,HC heislift mangler fareskilt inne i heisendør				

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
425	Biblioteket og informasjon i Åsnes	1					HC dør og oppetiden på døra er ca 7 sekunder. Bør være over 20 sekunder.				
425	Puls flisa	1					Mangler døråpner. Bratt stigning til inngangen				
425	Kiwi	1					Bratt stigning inn til hovedinngangen				
425	Rådhuskino				1		Støynivået i vestibylen er vanskelig med hørselsproblemer. Etterklangstid bør måles?				
425	Biblioteket og informasjon i Åsnes				1		Spørsmål om teleslynge		1		
425	Frøyasgate	1					Helning og steinkanter ved fotgjenger overganger.				
425	Myrmoen						Skilting og synshemmede. Prosjekt pågår. Bør tas tak før det ferdigstilles.			1	
425	Biblioteket og informasjon		1				Dårlig merking av trapp opp til lydbøkene for synshemmet				
425	Kirker i Åsnes		1				I kirkene varierer det hvor flinke de er til å sette på telesynge og mikrofon				
425	Flisa sentrum	1					Mange plasser er fortauskantene for høye. Må være veldig forsiktig når man kjører rullestol. Mange butikker har dørstokker som er for høye å passere med rullestol. Mange har ikke døråpnere. Nevner Gjerderum og stormarkedet. Aktivitetssenteret				
425	Dr.Bjørebys vei	1					Vanskelig å komme frem med elektrisk rullestol. Fortauet i Dr.Bjørebys vei. Må kjøre i veien. Gang og sykkelvei i doktorgropa er farlig å kjøre på. Humpete fotgjengeroverganger spesielt ved Glåmdalen				

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
425	Legesenter stormarkede	1					Ønsker oss vann på venterommet. Tungvint å komme hit opp i 3 etg. For gamle				
425	Åsnes Kinosal				1		Ingen teleslynge når teater innlandet eller riksteateter kommer i kinosalen.				
426	Våler senteret	1					radiostyrt motorsport i kjellerlokalene på Vålersenteret. Klubben trenger en trappeheis da denne aktiviteten er svært godt egnet for rullestolbrukere og andre med fysisk handikapp. Med bakgrunn i Norges Idrettsforbunds og Norges Motorsportforbunds satsing på integrering i idretten er dette også Solør MCK sin plikt å ta ansvar. Dette er ett av klubbens satsingsområder på integreringsarbeid, så det hadde vært fint å få på plass en trappeheis her.				
426	Sentralgården i Våler	1	1			1	Har kontorer i 2. etasje uten heis. Har servicetorg i 1. etasje og må rundt bygningen for å komme til kantina i underetasjen. Vanskelig vinter og når det er regn. Landbrukskontorer i 2. etg ferdig 2014 etter sammenslåing med Åsnes kommune. Huset skulle hatt heis.				

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
426	Sentralgården i Våler	1			1	1	Rekkverk ved inngang kommunelokalet er på plass, men det skulle ha vært to. Heis på Sentralgården. Det er vanskelig for rullestolbruker bl. a å komme opp til landbrukskontor og teknisk. Teleslynge stallen og kommunelokale. Dette finnes ikke.				
426	Våler sentrum	1	1				Ikke tilpasser infrastruktur for handicappede. Ikke ordentlige ventefasiliteter eller benker. Ingen informasjon om rutetider og busstilbud				
426	Hjemmesykepleien	1					Hovedinngang- dørterskel. Løs skråhella planke. 3 cm glippe			1	
426	Karin og Eva blomster	1					trapper				
426	Radio og fiskebutikk	1					trapper . Feil på inngangsdør				
426	Samssolarie	1					trapper				
426	Drivende lykke	1					trapper				
426	transport Våler	1	1				Få avganger og vanskelig å komme seg til sentrum . Er bestillingsdrosje nok opplyst i kommunene?				
426	Vålbyen skole SFO	1					SFO er i kjeller. Ma ga over en plen og ned en skråning for å komme frem til SFO. 11 nivåforskjeller det finnes en rapport om skoler og Vålebyen. Det skal bygges en ny skole. Pr. i dag har våler ingen barneskoler som er godt nok tilrettelagt for HC.				
426	HC parkering aldershjemmet	1	1				Hvor finner vi HC parkering?				
426	NAV og psyk. Team	1					ikke skiltet. ikke godt nok opptegnet HC parkering og skilt. Bør være 2? Legesenter og NAV?				
426	Heis NAV		1				Ikke skiltet med veggsilt.				

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					
426	KIWI		1				Ikke godt nok opptegnet HC parkering. Ikke skilter				
426	VOS inngangen ut mot Heia						Inngangen er ikke bred nok. Vurdere terskler.				
426	Den nye kirken i Våler	1					stellerrommet/toalett ved dåpssakrestiet er ikke tilgjengelig med rullestol eller barnevogn. Gjelder dørbredde og størrelse på rom				
426	Den nye kirken i Våler		1				Området med publikumstoiletter er helt mørkt. Svarte fliser på gulv og vegger. Ingen kontraster mellom det lyse og inngangspartiet "hulen" med toalettene er stor. Det gjør at det virker enda mørkere.				
426	kommunelokalet	1					Mangler rekkverk/gelender på ene siden på trapp i kommunelokalet				
426	kommunelokalet og stallen				1		Mangler teleslynge				
426	kommunelokalet		1				Dårlig lys i trappegangen utenfor kommunelokalet				
	SUM	41	17	3	5	5		0	1	2	0

## Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

K.nr	Sted	Hindring					Merknader/ annet	Pbl TEK 10	Tilsyn	Plan for retting m/ frist	Rettet
		Fremkomme- lighet	Orien- tering	Inneklima	Lydforhold	Annet					

